


Stand: 01.02.2010

Erdwärmesonden (Korrigenda)


Korrigenda zur Norm SIA 384/6 Erdwärmesonden

Korrektur der Figuren 20 (teilweise falscher Kurvenverlauf), 23 und 26 (differenzierte Strichstärke im Übergangsbereich laminar / turbulent) auf den Seiten 56, 58 und 59


Figur 20 Druckverlust und hydraulische Leistung pro Meter EWS bei **Wasser 5°C**



Figur 23 Druckverlust und hydraulische Leistung pro Meter EWS bei **Ethylenglykolgemisch 20%** bei 0°C (Viskosität 3,5 mm²/s, 1040 kg/m³)



Figur 26 Druckverlust und hydraulische Leistung pro Meter EWS bei **Propylenglykolgemisch 25%** bei 0 °C (Viskosität 6,0 mm²/s, 1033 kg/m³)



2010-02-04 aeb