


Einwirkungen auf Tragwerke Korrigenda C1 zur Norm SIA 261:2014

Korrigenda C1 zur Norm SIA 261:2014 de

Seite	Ziffer/ Figur	bisher (Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)	Korrektur (Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)
66	Figur 18	<p>Figur 18: <u>Elastische Antwortspektren für $\xi = 0,05$</u></p>  <p>Bemerkung: Beschriftung Baugrundklasse B und C falsch</p>	<p>Figur 18: <u>Elastische Antwortspektren für $\xi = 0,05$</u></p> 